

**Перечень разрешенных видов испытаний и измерений**

1. Испытания средств защиты
  - а) испытание перчаток диэлектрических;
  - б) испытание обуви специальной диэлектрической;
  - в) испытание инструмента ручного диэлектрического;
  - г) испытание указателей напряжения до 1000 В;
  - д) испытание указателей напряжения выше 1000 В;
  - е) испытание указателей напряжения для проверки фаз до 20 кВ;
  - ж) испытание клещей измерительных;
  - з) испытание клещей изолирующих;
  - и) испытание штанг изолирующих;
  - к) испытание лестниц приставных и стремянок изолирующих стеклопластиковых.
2. Испытание трансформаторного масла (определение пробивного напряжения).

Заместитель руководителя



Т.М. Солина